




Issue C



| Item | Número | Description | HT | TTC 20% | Item | Número | Description | HT | TTC 20% |
|------|-------------|---|--------|---------|------|-------------|-------------------------------------|--------|---------|
| 1 | 008/AA035 | Jeu de joints de porte, y compris | 15.00 | 18.00 | 23 | 004/BR015 | Plaque support du sélecteur | 6.55 | 7.86 |
| 2* | 008/FW29 | Colle pour joint de porte | 9.00 | 10.80 | 24 | 008/ES36/01 | Sélecteur de changement de position | 7.10 | 8.52 |
| 3 | 006/PV19 | Vitre vitrocéramique (avec joint) | 53.50 | 64.20 | 25 | 004/AA084 | Commande d'arrivée d'air | 25.50 | 30.60 |
| 4 | 008/PV55 | Joint pour vitre | 21.50 | 25.80 | 26 | 008/EZ105 | Bouton de commande d'air | 15.90 | 19.08 |
| 5 | 004/KV23 | Pattes de fixation de vitres | 1.21 | 1.45 | 27 | 004/BR054 | Buse pour l'air entrant | 14.50 | 17.40 |
| 6 | 011/AA031 | Défecteur en vermiculite | 44.00 | 52.80 | 28 | 004/BR053 | Buse pour l'air entrant | 50.00 | 60.00 |
| 7 | 011/AA0285 | Ensemble de briques réfractaires | 91.00 | 109.20 | 29 | 008/BR044 | Garniture d'obturateur sortie | 15.80 | 18.96 |
| 8 | 004/XV30 | Pattes de fixation briques réfractaires | 4.80 | 5.76 | 30 | 008/BR052 | Rondelle en feutre | 1.94 | 2.33 |
| 9 | 012/PV09 | Plaque d'obturation | 43.50 | 52.20 | 31 | 004/BR041 | Boîte d'admission d'air | 81.00 | 97.20 |
| 10 | 010/EY51 | Plaque de fixation | 32.50 | 39.00 | 32 | 012/AA011 | Plaque d'identification | | |
| 11* | 008/EY38 | Joint corde de fixation du conduit | 10.40 | 12.48 | 33# | 001/AA010 | Foyer acier monobloc | | |
| 12# | 002/PV12B | Buse de sortie en fonte | 98.00 | 117.60 | 34 | 002/AA008 | Pare bûches | 42.00 | 50.40 |
| 13 | 004/BR021 | Ecarteur du Gond | 1.00 | 1.20 | 35 | 010/AA009 | Ferrure support pare bûche | 12.50 | 15.00 |
| 14 | 002/BR020 | Gond | 17.40 | 20.88 | 36 | 004/AA017 | Cendrier | 46.50 | 55.80 |
| 15 | 008/ST068/2 | Clavette | 4.60 | 5.52 | 37# | 010/AA043 | Plaque de base | 37.00 | 44.40 |
| 16# | 003/AA001A | Porte en fonte | 230.00 | 276.00 | 38# | 010/AA085 | Plaque de fond du bûcher | 31.50 | 37.80 |
| 17# | 003/AB012A | Poignée de porte | 53.00 | 63.60 | 39# | 003/AA002 | Façade en fonte | 96.00 | 115.20 |
| 18# | 003/AB055A | Réceptacle loquet de porte | 39.50 | 47.40 | 40* | 010/EW51 | Porteur de cendre (optionnel) | 182.00 | 218.40 |
| 19 | 008/AA110 | Garniture de commande d'air | 28.00 | 33.60 | 41# | 010/BU034 | Adaptateur vertical arrière | 210.00 | 252.00 |
| 20 | 010/AA114 | Plaque d'arrivée d'air | 23.00 | 27.60 | 42 | 010/AA081 | plaque entretoise | 25.00 | 30.00 |
| 21 | 008/BR045 | Garniture de boîte d'air | 15.80 | 18.96 | 43# | 010/AA080 | Bouclier thermique (optionnel) | 98.00 | 117.60 |
| 22 | 004/AA115 | Glissière de contrôle d'air | 15.90 | 19.08 | 44 | 010/AA006 | | 33.50 | 40.20 |

*Ces articles ne sont pas montrés sur le schéma. Les prix sont corrects à la date montrée mais peuvent être sujets au changement sans communication préalable. Les prix incluent la livraison en France
Les prix incluent la livraison en France

Pour obtenir les pièces de rechange contactez votre dépositaire local en lui donnant le modèle, le numéro de la pièce et la description. En cas de difficulté entrez en contact avec le fabricant à l'adresse montrée. Ce schéma est pour l'identification seulement.

