




Item	Número	Description	HT	TTC 20%	Item	Número	Description	HT	TTC 20%
1*	008/RV23S	Kit de joints de porte (avec colle)	27.60	33.12	34	008/AY37	Bouton commande Quattroflow	8.50	10.20
2*	008/FW29	Colle de joint de porte	9.00	10.80	35	008/CY26S	Jeux de joints céramiques	37.50	45.00
3	002/CG20	Barre de grille	30.00	36.00	36	004/CY22S	Clapet - air secondaire	39.50	47.40
4	002/CG20S12	Ensemble de barres de grille (12)	285.00	342.00	37	004/CY21	Glissière de réglage d'air de	38.00	45.60
5	002/CY15	Grille d'arrivée d'air latérale	61.00	73.20	38	004/CY22P	Clapet - air primaire	40.50	48.60
6	004/RXE081	Cache inférieur	23.50	28.20	39	004/AY22-1S	Clapet - air secondaire et dérivation	38.00	45.60
7	002/BY16	Grille d'arrivée d'air arrière	116.00	139.20	40	004/CY24	Axes de clapets avec fixations	18.70	22.44
8	004/BY24	Plaque - chute de cendre	30.00	36.00	41	004/RV32	Axe commande Quattroflow	26.50	31.80
9	006/RV18	Vitre vitrocéramique (avec joint)	335.00	402.00	42	004/CY23	Montage de commande Quattroflow	91.00	109.20
10*	008/RV45	Joint pour vitre	23.50	28.20	43	008/RV16	Joint céramique boîtier supérieur	33.00	39.60
11	004/KV23	Pattes de fixation de vitres	1.21	1.45	44	010/PY20	Boîtier supérieur Quattroflow	132.00	158.40
12	011/RXE129S	Ensemble de briques réfractaires (6)	114.00	136.80	45	010/CY19	Boîtier inférieur Quattroflow	92.00	110.40
12a	004/RX041	Pattes de fixation briques réfractaires	21.50	25.80	46#	002/RX01/A	Porte	935.00	1122.00
13	004/XV30	Pattes de fixation briques réfractaires	4.80	5.76	47#	001/RX10	Foyer d'acier industriel monobloc		
14	010/RV31	Défecteur	134.00	160.80	48	010/CY37	Obturbateur sortie	43.50	52.20
15	012/BY33	Barre d'actionnement de la grille	84.00	100.80	49	010/CY61	Plaque de fixation	33.50	40.20
16	002/BY30	Barre de support de la grille	98.00	117.60	50#	002/CY45	Buse de sortie	132.00	158.40
17	012/AY13	Tige de transmission	58.00	69.60	51	008/CY38	Joint corde de fixation du conduit	10.40	12.48
18	012/AY15	Tige de criblage	59.00	70.80	52	002/RX38	Arrêt de loquet	14.10	16.92
19	004/RX17	Cendrier	106.00	127.20	53#	010/RV13	Socle bas	125.00	150.00
20	002/BY07B	Pare bûches inférieur	106.00	127.20	54#	010/RX32	Socle bas incurvé	125.00	150.00
21	002/BY08	Pare bûches supérieur	90.00	108.00	55#	010/RX35	Mini bûcher	320.00	384.00
22	002/PX92	Bouton et axe de loquet	33.00	39.60	56#	010/RX11	Bûcher	350.00	420.00
23	008/FFN001	Écrou d'axe	10.10	12.12	57#	010/RX12	Sur colonne	235.00	282.00
24	004/ST008	Rondelle avec languette de blocage	2.55	3.06	58	002/PX89	Bouton de tige de criblage	51.50	61.80
25	002/AY14	Came de fermeture de la porte	17.80	21.36	59	012/RXE011	Plaque d'identification		
26	010/ST031	Rondelle d'espacement	3.35	4.02	60#	010/CY34	Adaptateur vertical arrière	235.00	282.00
27	008/FFW015	Rondelle Grower hélicoïdale double	3.70	4.44	61#	010/BW51	Éjecteur de cendre (optionnel)	182.00	218.40
28	008/PX95	Poignée pour porte, cendrier,	59.00	70.80	62	010/TH62	Collecteur d'air externe	192.00	230.40
29	008/PV28/S	Clavette (2)	6.25	7.50	63#	005/RX93L	Panneau courbe gauche	36.00	43.20
30	004/LV24	Pattes de fixation réfractaires arrière	10.60	12.72	64#	005/RX93R	Panneau courbe droit	36.00	43.20
31	002/RV26	Gond	29.50	35.40	65	010/PX96	Languette de maintien	18.30	21.96
32	004/RV25B	Ecarteur du Gond 0.9mm	0.93	1.12	66#	010/RX80	Bouclier thermique	134.00	160.80
33	004/RV25A	Ecarteur du Gond 2mm	ND	ND					

* Ces articles ne sont pas montrés sur le schéma. Les prix sont corrects à la date montrée mais peuvent être sujets au changement sans communication préalable. Les prix incluent la livraison en France

Pour obtenir les pièces de rechange contactez votre dépositaire local en lui donnant le modèle, le numéro de la pièce et la description. En cas de difficulté entrez en contact avec le fabricant à l'adresse montrée. Ce schéma est pour l'identification seulement.